

## 其他需要说明的事项

### 1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

江苏融达新材料股份有限公司环保处理装置由江苏绿叶环境工程集团有限公司设计并负责安装调试，江苏融达新材料股份有限公司给予配合；建设项目由于是技改项目，在环保设施方面针对一些旧的除尘设施进行了合理布置，新增一台球磨机除尘设施。

#### 1.2 施工简况

项目环境保护设施主要为布袋除尘器，由江苏融达新材料股份和江苏绿叶环境工程集团有限公司负责设备安装，施工合同包含了除尘设施的安装，设施投入资金能得到保证，不影响环境保护设施的建设进度。公司严格按照项目环评批复的要求，逐项落实环境保护对策措施：雨污分流、清污分流系统、废水收集系统利用现有；含尘尾气经布袋除尘后通过不低于 15 高排气筒排放；泵、风机等通过减震措施噪声。

#### 1.3 验收过程简况

本建设项目于 2018 年 12 月 12 日正式开工建设，同年 12 月 25 日设备安装结束进入调试，2018 年 12 月 27 日~2019 年 1 月 1 日委托南通化学环境监测站有限公司进行项目环境保护验收监测，2019 年 1 月 30 日完成验收检测报告，2019 年 1 月 30 日公司组织环境专家及验收检测单位召开项目竣工环境保护验收评审会，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收标准对项目逐一对照核查，

本项目验收合格。

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

自项目设计、施工、试生产和验收期间，公司无环境投诉、违法或处罚记录。

#### 2. 其他环境保护措施的落实情况

##### 2.1 配套措施落实情况

###### (1) 区域削减及淘汰落后产能

公司项目没有淘汰落后的生产工艺和生产设备，符合国家产业政策。

###### (2) 防护距离控制及居民搬迁

公司周边 300 米范围内都为企业，无居民居住，符合企业防护距离控制要求。

#### 3. 整改工作情况

##### 3.1 存在问题：

2019 年 1 月 30 日公司组织相关单位和环境专家进行项目竣工环境保护验收，主要存在以下问题：

- 1、完善现场的雨污分流。
- 2、做好堆场的防渗防漏工作。
- 3、强化突发环境污染事件的预防措施，定期组织突发事故应急演练。
- 4、做好废水处理的台帐工作；
- 5、按照应急预案的要求落实好事故池和应急池的工作。

6、环评中没有体现的废机油，建设单位要落实好作为危险废物的废机油的处置。

7、进一步按照排污口规范化整治的要求完善排污口。

8、确保排气筒的达标排放。

9、如有工程内容发生重大变动，应及时根据相关法规进行处理。

10、及时根据法律法规，落实在线监控。

### 3.2 整改情况

针对验收组提出的问题，建设单位做了以下整改：

- 1、 完善了堆场周边的雨污分流系统
- 2、 堆场逐步实施了雨棚，做好防漏防渗。
- 3、 完善各类台帐。
- 4、 做了应急演练
- 5、 对于废机油，与九洲签了协议。按照危废处置。
- 6、 完善了排污口的设置。

江苏融达新材料股份有限公司

2019年3月27日