

其他需要说明的事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

如皋市力霸铸造有限公司环保处理装置由中扬联创环保科技有限公司设计并负责安装调试，江苏融达新材料股份有限公司给予配合；建设项目由于是扩建项目，在环保设施方面针对一些旧的除尘设施进行了更新维护，新增一些环保设施予以补充。

1.2 施工简况

项目环境保护设施主要为布袋除尘器，由中扬联创环保科技有限公司设计并负责安装调试，江苏融达新材料股份有限公司给予配合，施工合同包含了除尘设施的安装，设施投入资金能得到保证，不影响环境保护设施的建设进度。公司严格按照项目环评批复的要求，逐项落实环境保护对策措施；含尘尾气经布袋除尘后通过不低于 15 高排气筒排放；泵、风机等通过减震措施噪声。

1.3 验收过程简况

本建设项目于 2018 年 6 月正式开工建设，同年 12 月设备安装结束进入调试，2019 年 1 月 18 日~19 日和 2019 年 2 月 22 日~2019 年 2 月 23 日委托南通化学环境监测站有限公司进行项目环境保护验收监测，2019 年 3 月 30 日公司组织环境专家及验收检测单位召开项目竣工环境保护验收评审会，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收标准对项目逐一对照核查，本项目验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

自项目设计、施工、试生产和验收期间，公司无环境投诉、违法或处罚记录。

2. 其他环境保护措施的落实情况

2.1 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

公司项目没有淘汰落后的生产工艺和生产设备，符合国家产业政策。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

公司卫生防护距离范围内，无居民居住，符合企业防护距离控制要求。

3. 整改工作情况

3.1 存在问题：

2019年1月30日公司组织相关单位和环境专家进行项目竣工环境保护验收，主要存在以下问题：

- 1、明确建设项目的排气筒的高度符合要求；
- 2、做好树脂、废铁等原辅材料的现场处置，不露天堆放；
- 3、强化突发环境污染事件的预防措施，定期组织突发事故应急演练；
- 4、做好现场排污口的标志标识；
- 5、落实好永久监测平台，保证满足日后自行监测和日常监测；
- 6、落实好颗粒物总量高于环评批复的情况说明；
- 7、如有工程内容发生重大变动，应及时根据相关法规进行处理。

- 8、根据法律法规，及时落实在线监控。
- 9、做好环保设备的维护保养工作，保证废气达标排放。

3.2 整改情况

针对验收组提出的问题，建设单位做了以下整改：

- 1、 完善了现场原辅材料的堆放，不对环境造成影响；
- 2、 完备了监测平台；
- 3、 完善各类台帐。
- 4、 做了应急演练
- 5、 完善了排污口的标志标识。。

如皋市力霸铸造有限公司

2019年4月10日