

其他需要说明的事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

爱思开百朗德生物科技（海门）有限公司年产 5000 万张生物活性面膜基膜、5000 万张生物活性面膜扩建项目一期（年产 2500 万张生物活性面膜基膜、2500 万张生物活性面膜项目）废水处理设施是由南通大恒环境工程有限公司设计；废气处理设施是由上海环境工程设计研究院有限公司设计。

1.2 施工简况

项目废水处理设施是由南通大恒环境工程有限公司设计负责施工，废气处理设施由昆山工统环保科技有限公司负责安装，设施投入资金能得到保证，不影响环境保护设施的建设进度。公司严格按照项目环评批复的要求，逐项落实环境保护对策措施：雨污分流、清污分流系统、新建污水处理站；生产废气经水喷淋及活性炭吸附后通过不低于 15 高排气筒排放；泵、风机等通过减震措施噪声。

1.3 验收过程简况

本建设项目于 2017 年 5 月正式开工建设，于 2018 年 8 月设备安装结束进入调试，2019 年 4 月委托南通化学环境监测站有限公司进行项目环境保护验收监测，2019 年 7 月完成验收检测报告，2019 年 7 月 18 日公司组织环境专家及验收检测单位召开项目竣工环境保护验收评审会，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收标准对项目逐一对照核查，本项目验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

自项目设计、施工、试生产和验收期间，公司无环境投诉、违法或处罚记录。

2. 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

公司建立了环保组织结构，设专人负责环境保护设施调试及日常运行维护制度，环境管理台账。

2.2 环境风险防范措施

公司已经编制了突发事件应急预案，组建了应急指挥小组；设置了截流措施、事故排水收集措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施、在线监控措施。

3. 整改工作情况

3.1 存在问题：

2019年7月18日公司组织相关单位和环境专家进行项目竣工环境保护验收，主要存在以下问题：

- 1、排气筒未设置废气排放口环境标识牌。
- 2、完善事故应急池标识。
- 3、核实污水处理站恶臭气体收集处理装置喷淋系统的合理性。

3.2 整改情况

针对验收组提出的问题，建设单位做了以下整改：

- 1、已在排气筒增加标识牌。
- 2、已增加事故应急池标识。

3、已与设备安装单位进行沟通，确保污水处理站恶臭气体收集处理装置喷淋系统的有效运行。

爱思开百朗德生物科技（海门）有限公司

2019年7月19日

附图：



图 1 排气筒标识牌



图 2 事故池标识